

Bakvagnshaveri på två Trabanter.

Under senare tid har främre bulten i länkarmen bak gått rakt av av på två Trabanter under färd här i Sverige.

När en bult går av viks hjulet inåt och länkarmen går ner i marken och det blir tvärstopp. Bilen måste bärgas eftersom den ej går att köra. Om detta är en tillfällighet eller om det hänt tidigare vet vi ej. Kanske beror det på materialutmattning då våra bilar börjar komma upp i ålder.

Själv har jag valt att byta ut bultarna, och gummibussningarna som bultarna går igenom, för att förebygga att detta händer igen.

Bultarna är lätta att byta och finns att köpa i väl sorterade järnaffärer som exempelvis hos Axel Stark i Trollhättan. Ni kan också beställa dem via Kjell Aronsson.

Berndt Andersson

Använd en helgängad bult M 12 x 1,5 som är 6 cm lång.

Hållfasthetsklass 10,9 (viktigt)

Vridmoment 128 NM

